

改善箇所説明図



音声合成式 扉開閉予告装置



運転席右横サイドスイッチボックス



《車内視》

基準不適合発生箇所

音声合成式 扉開閉予告装置を装着した大型路線バスにおいて、運転席右横サイドスイッチボックス内の電気配線に不適切なものがある。そのため、中扉開閉時の予告がされない場合がある。

改善措置の内容

全車両、運転席右横サイドスイッチボックス内の電気配線を正規結線に修正する。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB165」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。