



改善箇所説明図



不具合発生箇所

農耕トラクタの尾灯、制動灯において、灯火の組み付け工程が不適切なため、誤品を組み付けたものがある。そのため、配光特性が技術基準を満たさず、保安基準に適合しない。

尾灯、制動灯




【改善前】

後部反射器付

改善措置の内容

全車両点検し、誤品が組み付けられていた場合は、正規品と交換する。なお、後部反射器は正規位置に取り付けられており、灯火器交換時、後部反射器の取付けは行わない。



【改善後】

識別方法

後部反射器の有無で識別する。