

改善箇所説明図



センターピラーのリインフォースの製造が不適切なため、亀裂が生じた部材が混入したものがある。そのため、保安基準第18条に規定する側面衝突基準に適合しないおそれがある。

改善内容

全車両、当該部位を点検し、損傷が確認された場合は、車両を入れ替える。

識別

車台番号打刻の1桁目の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： は点検部品を示す。