

改善箇所説明図



ハンドル

点灯操作状態表示装置



基準不適合発生箇所

大型路線バスのCNG車において、電気配線の図面指示が不適切なため、前部霧灯の点灯操作状態を運転者に表示するための装置が装着されていないものがある。

改善措置の内容

全車両、前部霧灯の点灯操作状態表示装置を追加する。

注： は追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB169」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。