



改善箇所説明図




足乗せ台

サイドパネル

降車合図用ボタンの配線



改善前



改善後

基準不適合発生箇所

車椅子固定用ベルト設置仕様のバスにおいて、足乗せ台のサイドパネル形状が不適切なため、当該サイドパネルに降車合図用ボタンの配線が挟まることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が損傷し、降車合図用ボタンの機能が損なわれるおそれがある。

改善の内容： 全車両、足乗せ台のサイドパネルを切欠き、配線を修復する。

識別： 足乗せ台フロントパネルに黄色シールを貼付する。

注： は修理する部品を示す。