

改善箇所説明図



不具合発生部位	不具合部位詳細（増設リレー）

改善前	改善後
出荷時状態 元車配線 カット済 増設リレー	接続位置変更 元車配線 カット済 増設リレー

運転席及び助手席の双方でハンドル操作ができるよう改造を施した道路作業車において、側方照射灯の電気配線の配索指示が不適切なため、側方照射灯の電気回路に電源が供給されない。そのため、側方照射灯の点灯する操作を行っても点灯しない。

改善の内容：側方照射灯の電気配線を正しい位置に配策する。

識別：・助手席ドアストライカー付近に緑色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注：□ は、措置する内容、部品等（追加）を示す。