




改善箇所説明図




(A)正面上側（内装内部）




(D)運転席背面カバー内部




(B)運転席右側
コンソールカバー内部



(C)運転席背面カバー内部



(E)運転席左側ランチボックスストレー内部



注：□ は、交換部品を示す。

グレーダの窓ふき器および洗浄液噴射装置の電気回路が不適切なため、洗浄液噴射装置を作動させた際、電気回路に過度な電流が流れることがある。そのため、電気回路のヒューズが溶損して、窓ふき器および洗浄液噴射装置が作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ワイパーモータ、リレー、ヒューズ等を交換し、正しい電気回路に配索する。

識別：交換部品、ケーブルに白ペイントを塗布する。

