


改善箇所説明図



エンジンの燃料パイプにおいて、コネクタボルトの締め付け作業が不適切なため、締め付け力が不足しているものがある。そのため、コネクタボルトが緩み燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料パイプ、パッキンおよびコネクタボルトを新品と交換し、規定トルクで締め付ける。

識別：フューズ・ボックス・カバー（裏）に白ペンを塗布する。

r

注) は、交換する部品を示す。