


改善箇所説明図



右側乗降扉のドアラッチにおいて、構成部品の製造が不適切なため、部品の精度が規格を外れているものがあり、気温が高くなるとロック機構の動きが悪くなることがある。そのため、乗降扉が確実にロックされず、最悪の場合、運行中に乗降扉が開くおそれがある。

改善の内容

全車両、右側ドアラッチを良品と交換する。(除くスライドドアラッチ)

なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知し注意喚起のうえ、部品準備が整い次第交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：アクセルペダルアーム上面に白または黄色ペイントを塗布する。