

改善箇所説明図



配光可変型前照灯装着車において、前照灯の光軸調整方法が不適切なため、光軸が左方向にずれて調整されているものがある。そのため、照射方向が保安基準第32条に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の照射方向を点検し、光軸がずれているものは光軸を調整する。

識別：左リヤドアローアーマーヒンジ取付けボルト(下側)に白ペンを塗布する。

注) は、調整する部品を示す。