


改善箇所説明図



助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、車両工場での作業が不適切なため、海外仕向の部品を搭載したものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグアッセンブリを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾4桁目上部に黄色ペイントを塗布する。