

改善箇所説明図

不具合発生箇所



不具合の内容

ショベルローダーの作動油フィルターにおいて、製造が不適切なため、フィルターが逆向きに組み付けられている。そのため、低温時の作動油が固い状態等でフィルター内の圧力が上昇した場合、フィルターが破損して作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、適正に組み付けた作動油フィルターに交換する。

は交換部品を示す。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 4026 を貼り付ける。