


改善箇所説明図



後付け用品のLED前部霧灯を取り付けた車両において、取り付ける際に使用するハーネスが不適切なため、右側前照灯もしくは右側車幅灯に電気が流れず、不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、灯火装置を点検し、不灯となる場合は、後付け用品のLED前部霧灯取付けハーネスを対策品に交換する。

識別：フューズ・ボックス・カバー（裏）に黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。