


改善箇所説明図



サイドエアバッグの点火装置において、生産設備の異常処置対応プログラムの設定を誤ったため、着火剤の混合割合が不適切なものがある。そのため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドエアバッグを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。