


改善箇所説明図



〔 原動機のプライマリドリブンギヤの製造が不適切なため、当該ギヤの歯面が滑らかに加工されていないものがある。そのため、加速時の騒音が、協定規則第41号の要件に適合しないおそれがある。 〕

改善の内容：全車両、プライマリドリブンギヤを良品と交換するとともに、プライマリドライブギヤを新品と交換する。

識別：サイドスタンドブラケットの取付ボルト下部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。