


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジンのバルンサー sprocket 組付け工程において、スプロケットボルトの締め付け作業が不適切なため、仮締め状態で組み付けられたものがあり、そのまま使用を続けると、走行中に当該ボルトが緩み、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンジンを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。