


改善箇所説明図



トラクタのプラットホーム上部に架装した大型棚右側面のロープフックにおいて、取付け指示が不適切なため、車両の全幅が道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、ロープフックにブラケットを追加し、適切な位置に移設する。

識別：車両側面に装着のロープフックが、内側方向に移設されているため外観から容易に識別できる。