

リコール届出書

平成30年5月23日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 トヨタ自動車株式会社

又は名称 取締役社長 豊田 章男

住 所 愛知県豊田市トヨタ町1番地

リコール届出番号	4264	リコール開始日	平成30年5月24日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御システムにおいて、加速度センサ内ICチップの製造条件が不適切なため、IC内部で断線することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグが正常に作動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各センサの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4264のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考	
トヨタ	DBA-NCP175G	「シエンタ」	NCP175-7001626～NCP175-7001675 平成27年 9月12日～平成27年 9月15日	42		
	DAA-NHP170G		NHP170-7011440～NHP170-7011898 平成27年 9月12日～平成27年 9月16日	365		
	DBA-NSP170G		NSP170-7008595～NSP170-7008861 平成27年 9月12日～平成27年 9月16日	225		
	DBA-NSP172G		NSP172-7000241～NSP172-7000248 平成27年 9月14日～平成27年 9月15日	7		
レクサス	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0001062～AGL20-0001106 平成27年10月13日～平成27年10月29日	41		
	DBA-AGL25W		AGL25-0001139～AGL25-0001227 平成27年10月13日～平成27年10月29日	80		
	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001103～GYL20-0001242 平成27年10月13日～平成27年10月29日	116		
	DAA-GYL25W		GYL25-0001135～GYL25-0001571 平成27年10月13日～平成27年10月29日	363		
			合 計	1,239		

(備考)

本件は、平成30年1月31日付け、届出番号「4185」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。