

改善箇所説明図



基準不適合内容

フォークリフトの電気装置において、運転手が離席した一定時間後にエンジン等を停止するタイマーリレーの防塵性が不適切なため、タイマーリレーの内部に塵が侵入することがある。そのため、侵入した塵が電源回路を遮断し、エンジン停止後に始動不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、タイマーリレーを新品に交換し、防塵処理を行う。加えて、リレーを追加する。

識別：改善実施済車には、タイマーリレー側面に黒色のペイントを塗布する。