


改善箇所説明図



テールゲートラッチにおいて、取り付けボルトを車両生産工程へ供給する際の部品番号確認が不十分であったため、正規品とは異なる強度の弱いボルトでラッチが取り付けられている。そのため、そのまま使用を続けるとボルトが破断し、保安基準を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

テールゲートラッチの取り付けボルトを正規品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：ネームプレートの右上に、赤色のステッカーを貼付する。