


改善箇所説明図




モータ・スイーパーにおいて、前輪支持部の形状が不適切なため、強度が不足している。そのため、走行時の振動等により亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該部位が破損し、走行及び操舵が出来なくなるおそれがある。


改善措置の内容

全車両、フレーム前輪支持部に補強プレートを溶接する。

改善前



改善後



 は追加部品を示す。

識別:運転席付近にステッカーNo.4303 を貼り付ける。