



改善箇所説明図 ②



(改善後)



大型ウイング車のサイドスカート装着車において、前部サイドスカートに備えられた方向指示器の光源、投影面積及び光度が不適切なため、保安基準第41条(方向指示器の基準)を満たさない。

改善措置の内容

全車両、方向指示器が備えられた前部サイドスカート一式を対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す