


改善箇所説明図



注意: は交換部品を示す。

オーバーフェンダーを架装した車両において、設計時の法規適合確認が不十分なため、車幅灯の取付位置が保安基準第34条に定める要件を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドランプユニットを対策品に交換するとともに、対策品の取扱書を追加する。