



改善箇所説明図



中型トラックの個別仕様スペアタイヤキャリアにおいて、溶接作業が不適切なため、接合部に亀裂が発生するものがある。そのため、当該スペアタイヤキャリアが振動等により破断し、脱落して他の交通を妨げるおそれがある。

改善措置の内容



注： は、交換部品等を示す。

改善措置の内容

全車両、スペアタイヤキャリアを良品に交換する。

識別：改善済車両には助手席ドアストライカー付近に黄色ペイントを塗布する。