

## 改善箇所説明図



FEB50C21S003 (撮影用特別仕様車)

電源スイッチ  
(基準不適合箇所)

サイレンアンプ



サイレンアンプ正面図

矢視：A

製造番号記載箇所

### 基準不適合発生箇所

緊急自動車用サイレンアンプの電源スイッチの構造が不適切なため、電源スイッチ操作時に、当該スイッチが押し込まれた状態から戻らないものがある。そのため、サイレンアンプが作動せず、警光灯の点灯及びサイレンの吹鳴が出来なくなる恐れがある。

### 改善の内容

全車両、サイレンアンプを対策品に交換する。

識別：銀色のシールを運転者席側窓ガラス後部付近に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。