


改善箇所説明図



不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の燃料タンクカバーにおいて、組付向きが不適切なため、燃料ホースと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等で燃料ホースに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料タンクカバーの組付向きを確認し、不適切な場合は正しい向きに組替える。

識別

燃料タンクカバーの向きで識別可