


改善箇所説明図



ワンマンバスの中扉開閉機構において、開閉制御仕様が不適切なため、扉が開いた状態から特定の操作を行うと、開閉状態を正しく認識できないことがある。そのため、扉が開いたまま走行することを防止する機能が作動せず、発車できるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアECUを対策品に交換する。なお、部品の準備に時間を要するため、使用者に当該不具合の内容を周知するとともに、運転時の注意事項を案内する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレートに白色ペイントを塗布する。