



[改善箇所説明図①]



注： は、プログラムを書き換えるコントロールユニットを示す。

【トランスミッション構成図】



不具合発生箇所

不具合発生箇所

農耕トラクタの変速機において、変速制御プログラムが不適切なため、回転数を大きく減少させるような変速を行うと、変速機が早期に摩耗する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、摩耗が進行し、変速できなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、変速制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、変速機を点検し摩耗が認められる部品は新品に交換する。

識別

プログラム書き換え用コネクタのキャップ上面に青色シールを貼付する。

識別シール

