


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は交換する部品を示す。

小型トラックのスタータにおいて、製造工程内の絶縁検査方法が不適切なため、ブラシホルダ部の絶縁不良のものが流出した可能性がある。そのため、スタータ作動時に発煙するおそれがある。

改善の内容：

全車両、スタータを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の下側に白色ペイントを塗布する。