


改善箇所説明図



液化石油ガス（LPG）タンク架装を行った車両において、取付け位置の設計が不適切なため、車両後部コンビネーションランプの外側視認角がバンパー本体に遮られているものがある。
そのため、後部方向指示器の外側視認角が保安基準第41条（方向指示器の基準）を満たしていないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コンビネーションランプの取付け位置を点検し、不適切なものは適切な位置に変更する。