


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

直列4気筒エンジンにおいて、バランスシャフト軸受の圧入荷重が不足しているため、エンジンの熱や振動により軸受が外れることがある。そのため、異音が発生するとともにエンジンが破損するおそれがある。

改善の内容

当該車両のエンジンを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。