

## 改善箇所説明図



冷蔵冷凍車のスペアタイヤ巻き上げ装置取付けブラケットにおいて、製造管理が不適切なため、溶接されていない箇所がある。そのため、走行時の振動等により当該ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、当該ブラケットが破断して当該ブラケット及びスペアタイヤが脱落するおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、当該ブラケットを点検し、溶接されていない箇所がある場合は、当該ブラケットを良品に交換する。

識別： 各ブラケット固定ボルトの頭部に青色のペイントを実施する。