


改善箇所説明図



エンジンのインテークバルブにおいて、組付作業が不適切なため、誤品が組付けられたものがある。そのため、当該バルブがシリンダボア部およびピストンと干渉し、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンを良品と交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。