


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

運転者席用ニーエアバッグにおいて、溶接設備の管理が不適切なため、取付ブラケットに溶接不良のものがある。そのため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席用ニーエアバッグアッセンブリを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。