



改善箇所説明図



トレーラの制動装置において、スプリングブレーキチャンバのプッシュロッドの取付指示（取付面からジョイントピン中心までの距離）が不適切なため、プッシュロッドが長めに取付けられているものがある。そのため、制動力が十分に発生しないおそれがある。



改善の内容

全車両、適切なプッシュロッド長さに調整されたスプリングブレーキチャンバと交換する。

識別：改善対策済車には、製造番号基板にNo. 4638 のステッカーを貼付する。

注：詳細図中 囲いは交換する部品を示す。