


改善箇所説明図



フルトラクタ仕様の大型トラックにおいて、リヤブレーキ用の 15L エアタンクにリヤブレーキ系統であることを示す識別ラベルを貼り付ける指示が不適切なため、当該ラベルが貼り付けられていない。

改善措置の内容

全車両、リヤブレーキ用の 15L エアタンクに当該ラベルを貼付ける。

注：□ は新たに貼付けする部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「HD223」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。