


改善箇所説明図



補用品として製作したホイール・クレーンの原動機において、ターボチャージャー取付けナットの締付け作業が不適切なため、当該ナットが正規トルクで締付けられていないものがある。そのため、ターボチャージャー取付部から排気ガスが漏れ、異音が生じるおそれがある。

改善内容

ターボチャージャー取付けナットを正規トルクで締付ける。

注 : は正規トルクで締付ける部品を示す。