


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す

フォーク・リフトの後輪ハブにおいて、製造工程の指示が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行を繰り返すと、当該ハブが破損し、最悪の場合、後輪タイヤが脱落するおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ハブを対策品に交換する

識別：鋳出し文字の違いにより識別する。

