

改善箇所説明図



改善 前	
改善 後	

注: は、追加部品を示す。

ロード・スタビライザのデファレンシャルケースにおいて、作動油の油圧制御が不適切なため、ケース内への水頭圧力により作動油が漏れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油がギヤケース用エアブリーザから漏れるおそれがある。

改善の内容:

全車両、デファレンシャルケース部の油圧回路にチェックバルブを追加する。

識別:

改修済み車両は、チェックバルブが装着されている事で識別する。