


改善箇所説明図



前照灯（ヘッドランプ）

基準不適合発生箇所

前照灯において、車両生産工場の光軸検査設備が正常に作動していない状態で検査、調整を行ったため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：□ は措置する部品を示す。