


改善箇所説明図



前部雾灯装置
(LED フォグランプ)

基準不適合発生箇所

LED 仕様のフォグランプにおいて、製造過程で搬送する際の荷姿設定が不適切なため、搬送時の衝撃によりレンズの位置がずれ、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右の LED フォグランプを点検し、レンズの位置がずれている場合、良品に交換し、光軸調整する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。