



改善箇所説明図②




改善前（矢視D）



基準不適合発生箇所

改善後（矢視D）



燃料フィラーホースにおいて、組み付け方向が誤っているため、当該ホースが変形しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースに亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィラーホースを新品に交換し、正しい方向で組み付ける。

識別： IDプレートに青色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。