


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

助手席側フロントサイドメンバにおいて、製造設備不良により部品に亀裂が入ったものがある。このため、使用過程において亀裂が進展し、サイドメンバの強度が低くなり、最悪の場合、前方車両衝突の際に乗員空間を確保するための車体強度が足りず、乗員に危害を与えるおそれがある。

改善の内容

車両の当該部を点検し、亀裂が発見された場合は車両交換を実施する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：□ は点検部品を示す。