


改善箇所説明図



空気入りゴムタイヤを装着した内燃式フォークリフトにおいて、後輪に装着するタイヤの設定が不適切なため、タイヤにかかる荷重がタイヤの負荷能力を超過しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、タイヤがパンクし、走行不能に至るおそれがある。

改善内容：

全車両、タイヤを対策品に交換し、車体に表示している銘板を対策したタイヤに合わせた表示のものと交換を行う。

注： は交換する部品を示す。