



改善箇所説明図



前面ガラスと後面ガラス（以下ガラス）において、ガラスの接着工程で接着するための下塗り剤（プライマー）塗布が不適切であったため、ガラスの接着力が弱いものがある。そのため、水漏れが発生し、最悪の場合、ガラスが接着剤から剥離して脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、新品ガラスを適切に取り付ける。

識別： I Dプレートに桃色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。