


改善箇所説明図



大型トラックのインストルメントクラスターメータにおいて、市場向けソフトウェアの設定が不適切なため、衝突被害軽減ブレーキ関連の警告表示および警報等が作動しないことがある。

改善の内容

全車両、インストルメントクラスターメータのプログラムを、対策プログラムに書き換え

注：□ は、措置する部品を示す。

識別：改善済車両には助手席側ステップ部VINプレートの右上端に赤色ペイントを塗布する。