


改善箇所説明図



大型トラクタにおいて、スペアタイヤキャリアを車体に固定するボルト／ナットの締付けが不適切なため、締付けトルクが不足していることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりボルト／ナットが緩み、最悪の場合、ボルト／ナットが外れ、当該キャリアとともにスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該キャリアの固定ボルト／ナットを点検し、規定トルクで締付ける。なお、ブラケット及びボルト／ナットに損傷がある場合は新品と交換する。

注： は措置（規定トルクで締付け・損傷がある場合は新品と交換）する部品を示す。

識別：キャリア固定ナット頭部に青色のペイントを塗布する。