


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

大・中型トラックにおいて、速度計の制御プログラムが不適切なため、プログラム起動時に特定条件でのキー操作をおこなうと、警告灯が点灯し、速度計等が正しく作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、速度計の制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：ステアリングコラムブラケット部に識別ペイント（黄色）を塗布する。

注：  は、措置する部品を示す。