


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前照灯（ヘッドランプ）

前照灯において、車両生産工場の光軸検査設備内で通信不良が発生したことにより、光軸の設定値が不適切な状態で検査、調整を行ったため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

注： 内は措置する部品を示す。

識別：白色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。