


改善箇所説明図



電気自動車の小型トラックにおいて、車両接近通報装置のプログラムが不適切なため、走行時に車両接近音が鳴らない場合や、バッテリー上がりが生じてEVシステムが起動出来ず、EVシステム警告灯が点灯したり、車両を走行させることが出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両接近通報装置を対策品に交換する。

注：□ は対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両接近通報装置の側面に白色ペイントを塗布する。